

46
АКТ

**плановой проверки выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры, подведомственных Департаменту
культуры города Москвы**

"17" октября 2024 г.

г. Москва

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

города Москвы

"Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра"

119180, Москва, ул. Б. Якиманка, 29

(наименование учреждения, юридический адрес)

Адрес нахождения объекта (территории) учреждения:

119180, Москва, ул. Б. Якиманка, 29;

Функциональное назначение объекта (территории) учреждения:

Дополнительное образование;

Расчетное количество:

сотрудников – 50 чел.;

учеников – 100 чел.;

Общая площадь:

территории: 466 кв.м.

зданий, строений: 1154,7 кв.м;

Руководитель учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон):

Яншина Сорея Хайдаровна, директор, 8(499)238-12-00;

Ответственный за безопасность учреждения (Ф.И.О. должность, контактный

телефон): Рагулин Василий Дмитриевич, Начальник административно-хозяйственного отдела, (499)238-01-41, (915)577-23-34.;

Ответственный за безопасность объекта (Ф.И.О. должность, контактный

телефон): Рагулин Василий Дмитриевич, Начальник административно-хозяйственного отдела, (499)238-01-41, (915)577-23-34.

Основание для проведения плановой проверки: приказ Департамента культуры города Москвы от 4 июля 2017 г. № 467 "О порядке осуществления контроля за обеспечением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы", "План по организации и проведению контроля в 2024 году за обеспечением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы".

Физическая охрана (частное охранное организация):

1. № контракта (трудового договора) на оказание охранных услуг:

ООО ЧОП "СОБР", 24-7367582 от 20.06.2024г;

2. № лицензии на осуществление частной охранной деятельности:

Л056-00106-50/00020827, от 18.07.1997 № 85;

3. Количество постов охраны:

подвижных: 0, человек: 0;
 стационарных: 2, человек: 2;

4. Календарный план по ведомственному контролю: имеется/ не имеется:
 имеется;

5. Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме: имеется

6. Должностная инструкция охранника: имеется;

7. Журналы:

учета проверок: имеется;

приема и сдачи дежурств сотрудниками охраны: имеется;

контроля (осмотра) состояния объекта: имеется;

учета проверок органами госконтроля: имеется;

проверок исправности КТС: имеется;

распорядка несения службы: имеется;

учета посетителей: имеется;

выдачи ключей и приема помещений под охрану: имеется;

регистрации въезда и выезда автотранспорта: имеется;

8. Инструкция сотруднику охраны при угрозе проведения террористического акта и обнаружении бесхозных предметов: имеется;

9. Инструкция по действиям сотрудников охраны в ЧС и пожарной безопасности: имеется;

10. Удостоверение частного охранника и личная карточка охранника: имеется.

11. Рабочая тетрадь охранника: имеется;

12. Форма одежды и нагрудный знак (соответствует/ не соответствует):
 соответствует;

13. Результат контроля знаний охранниками должностных обязанностей:
 удовлетворительный.

Оснащение инженерно-техническими средствами охраны объекта

	Система автоматической пожарной защиты	
1.	Система автоматической пожарной сигнализации в зданиях. Наличие и наименование системы.	НВП «Болид» на базе ПЭВМ с программным обеспечением АРМ «Орион»
1.1	Год монтажа	2021 г.
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Наличие/отсутствие вывода сигнала о пожаре по радиоканалу на пульт "01"	Наличие
2.	Автоматическая установка пожаротушения в зданиях. Наличие и наименование установки.	Не предусмотрена
2.1	Год монтажа	-
2.2	Тип пожаротушения (водяное, газовое, порошковое, иной тип)	-
2.3	Исправна/не исправна:	-

3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях. Наличие и наименование системы	СОУЭ 3-го типа на базе оборудования ООО "ЭМСОК".
3.1	Год монтажа	2021 г.
3.2	Исправна/не исправна	Исправна
3.3	Тип системы оповещения: речевое или звуковое (тональная сирена).	Речевое
3.4	Наличие и количество исправных световых оповещателей "Выход"	28 шт.
4.	Система оповещения на территории	Не предусмотрена
4.1	Исправна/не исправна	-
4.2	Год монтажа	-
4.3	Количество динамиков	-
5.	Наличие системы дымоудаления в здании	Есть
5.1	Год монтажа:	2021 г.
5.2	Исправна/не исправна	Не исправна
6.	Наличие договоров на техническое обслуживание систем автоматической пожарной защиты со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	№ 24-7327509 от 28.05.2024г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "СКАТ", +7 (495) 781-47-90
Первичные средства пожаротушения (по приложению №1 к ППР в РФ)		
1.	Наличие исправных и заправленных углекислотных огнетушителей (ОУ-2; ОУ-5; ОУ-8; ОУ-40; иных марок). Указать количество каждой марки	ОУ-3 12 шт.
2.	Наличие исправных и заправленных порошковых огнетушителей (ОП-2; ОП-5; ОП-8; ОП-40; ОП-100; иных марок). Указать количество каждой марки	ОП-4 8 шт.
3.	Огнетушители других марок (указать марку и количество огнетушителей):	-
Система наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты - ПГ) на территории		
1.	Наличие и исправность	-
2.	Количество гидрантов	-
3.	Количество световых указателей мест расположения ПГ, установленных на фасадах зданий (строений)	-
Системы внутреннего противопожарного водопровода в здании (строении)		
1.	Общее количество пожарных кранов с оборудованием (ствол, пожарный рукав, вентиль для открывания)	10
2.	Укомплектованных / не укомплектованных (шт.)	10 укомплектованных
Наличие, количество, марки и исправность насосов противопожарного водоснабжения		-

	Наличие на территории учреждения пожарных щитов с набором противопожарного инструмента (багор, лом, топор, лопата, ведра, ящик с песком и т.п.) (шт.)	-
	Охранная и тревожная сигнализация	
1.	Система автоматической охранной сигнализации. Наличие, наименование и состав системы	НВП «Болид» на базе ПЭВМ с программным обеспечением АРМ «Орион»
1.1	Год монтажа	2021 г.
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Кому передается извещение о тревоге (пост охраны объекта, пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт иной организации). Наименование организации, номер договора, дата заключения	Пост охраны объекта
2.	Тревожная сигнализация. Наличие, тип кнопки тревожной сигнализации	Кнопка тревожной сигнализации ("КТС") радиоканальная RR 701T Брелок – 2 шт.
2.1	Год монтажа	2022
2.2	Исправна/не исправна	Исправна
2.3	Кому передаются тревожные извещения (пост охраны объекта, ПЦН вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт). Наименование организации, номер договора, дата заключения	На пульт ЧОП РАДУГА – далее в ГБР РОСГВАРДИИ № 23-6943640 от 29.12.2023 ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУГА"
2.4	Канал передачи тревожных извещений (прямой провод, телефонная линия, радиоканал, GSM – канал)	GSM -канал
3.	Наличие договоров на техническое обслуживание системы автоматической охранной и тревожной сигнализаций со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	№ 23-6943640 от 29.12.2023 ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУГА"
	Наличие пунктов доступа на объект	
1.	Количество	1
2.	Характеристика (КПП, проходные и т.д.) по каждому пункту доступа	Калитка 1шт Входная дверь 4 шт СКУД
3.	Обеспеченность постами охраны	обеспечено
	Система контроля и управления доступом. Досмотровое оборудование	
1.	Система контроля и управления доступом. Наличие и наименование системы	НВП «Болид»
1.1	Год монтажа	2022 г.

1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Наименование типа точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум, иной тип). Указать количество каждого типа	Двери с электромагнитными замками – 4шт. Калитка с электромагнитными замками – 1 шт.
1.4	Наличие компьютера, управляющего системой и дополнительных автоматизированных рабочих мест (шт.)	ЭВМ с ПО АРМ «ОРИОН» - 1шт.
1.5	Аудио/видеодомофон. Наличие, наименование и количество	2 шт. VIZIT-M405M с выводом изображения в диспетчерскую (цокольный этаж, к. 003)
2.	Металлоискатель (стационарный, ручной). Наличие, наименование и количество каждого вида	Ручные металлодетекторы GUARDSPIRITMD-200 - 2 шт. на посту охраны на первом этаже.
3.	Наличие договора на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, досмотрового оборудования со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	№ 24-7327509 от 28.05.2024г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "СКАТ", +7 (495) 781-47-90
Система замкнутого (охранного) видеонаблюдения		
1.	Наличие, наименование и состав системы	имеется
1.1	Год монтажа	2021 г.
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Формат аппаратной компрессии (сжатия) видеозаписи. Объем свободного пространства видеорегистратора (количество дней)	кодировка H.264 30 дней
1.4	Наличие системного контроллера для дистанционного управления видеокамерами и другими устройствами системы	Не имеется
1.5	Видеокамеры внутренние/уличные. Наличие, наименование и количество каждого вида	7 наружных - сетевая видеокамера ActiveCamAC-D2123IR3 и 19 внутренних - купольная камера ActiveCamAC-D3123IR2

1.6	Год монтажа	2019 г.
1.7	Исправны/не исправны	Исправна
1.8	Видеомониторы. Наименование и количество	2 шт Samsung LS32D85K RDW Optimal 23BA
1.9	Год монтажа	2020 г.
1.10	Исправны/не исправны.	Исправны
2.	Наличие возможности санкционированного удаленного доступа к видеоархиву с помощью городской системы "Безопасный город"	Не предусмотрена
	Оборудование объекта системой экстренного оповещения об угрозе ЧС (сопряжение объектовой системы оповещения с региональной)	
1.	Имеется / не имеется	Имеется
2.	Год оборудования	2022 г.
	Охранное освещение	
1.	Имеется / не имеется	Не имеется
2.	Количество осветительных приборов	-
3.	Достаточность осветительных приборов до освещения периметра	-
	Огнезащитная обработка	
1.	Какие конструкции и материалы подвергались огнезащитной обработке	Трубопроводы вентиляции
2.	Дата проведения огнезащитной обработки	2019 г.
3.	Реквизиты организации, проводившей обработку	-

Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта

Имеются /не имеются потенциально опасные участки: имеются;

Имеются /не имеются критические элементы: имеются;

Оборудование системой охранного телевидения потенциально опасных участков и критических элементов: не требуется;

Оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением: не требуется.

Наличие ограждения территории

Характеристика ограждения: Кирпичный забор высотой 3 м.

Состояние путей эвакуации

Удовлетворительное / не удовлетворительное: удовлетворительное.

Наличие стендов с информацией о порядке действий в случае террористической угрозы

Имеются / не имеются: имеются.

Количество: - 1 шт.

Укомплектованность средствами индивидуальной защиты, аптечками первой помощи:

Имеется / не имеется: имеются;

Количество: СИЗ – 3, аптечек – 2 шт.

Проведение категорирования по антитеррористической защищенности

Проведено / не проведено: проведено;

Присвоена категория: вторая.

Служебная документация

	Паспорт безопасности	
1.	Имеется\ не имеется	имеется
2.	Количество человек на объекте	150
3.	Дата разработки и утверждения	14.08.2023
4.	План мероприятий по ЧС, наличие, дата разработки	Имеется на 2024г., 14.12.2023
5.	План действий по ЧС, наличие, дата разработки.	Имеется на 2024г., 14.12.2023
6.	План действий по ГО, наличие дата разработки	Имеется на 2024г., 14.12.2023
7.	Инструкции руководителю и персоналу учреждения по действиям при угрозах, совершении и последствиях террористического акта: имеются /не имеются	Имеется
8.	Перечень текстов оповещения людей при пожаре, террористическом акте для систем речевого оповещения: имеется /не имеется	Инструкция о действиях должностного лица имеется
9.	План эвакуации и инструкция по пож. без-ти (имеется /не имеется)	Имеется
10.	Инструкция дежурному администратору учреждения культуры о первоочередных действиях при угрозе террористического акта: имеется /не имеется.	Имеется
11.	Планы обучения персонала учреждения культуры по действиям при различных ЧС и террористических угрозах: имеется /не имеется.	Не имеется
12.	Журналы проведения инструктажей с персоналом учреждения культуры: имеется /не имеется	Имеется
13.	Приказ о назначении ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры города Москвы имеется / не имеется, координаты ответственного.	Имеется

Проведение учений и тренировок по эвакуации и действиям в случае террористического акта и ЧС

Дата проведения: 20.08.2024;

Наличие плана проведения: имеется;

Количество участников: 38 чел.

Проверки контролирующих органов по вопросам безопасности:

	ГУ МВД России по г. Москве	
1.	Дата проведения последней проверки, наименования подразделения, проводившего проверку.	—
2.	Количество нарушений / из них устранено в настоящее время	—
	Прокуратура Москвы	
1.	Дата проведения последней проверки, наименования структурного подразделения, проводившего проверку	15.08.2023 Замоскворецкая межрайонная прокуратура
2.	Документы, полученные по результатам проверки	Представление от 15.08.2023 № 21-1-2023 (частично устранено)

Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории):

1. Внутриобъектовый и пропускной режим

Замечания по организации охраны и несения дежурства сотрудниками ООО ЧОП "СОБР" (далее – ЧОП):

- в нарушение требований Технического задания у сотрудников ЧОП В.Н. Гайворонского, И.В. Нагаркина отсутствовала личная карточка частного охранника, оформленная ООО ЧОП "СОБР";

- на момент проверки сотрудник ЧОП В.Н. Гайворонский, И.В. Нагаркин не были экипированы специальными средствами (палка резиновая, наручники);

- сотрудник ЧОП В.Н. Гайворонский осуществлял дежурство с нарушением установленного образца форменной одежды сотрудников ЧОП;

- должностная инструкция частного охранника разработана без учета требований п. 2 приказа ФСВНГ РФ от 19.10.2020 г. № 419 "Об утверждении типовых требований к должностной инструкции охранника на объекте охраны" (далее – Приказ № 419), а именно:

а) в п. 1.4 раздела № 1 "Общие положения" (далее – раздел № 1) в краткой характеристике не отражены границы Учреждения. Отражено, что Учреждение является отдельно стоящим зданием (фактически здание

Учреждения примыкает к соседнему зданию).

б) в п. 1.6 отражено, что Учреждение является объектом первой категории опасности (фактически Учреждение является объектом второй категории опасности) (п. 10.1 Приказа № 419);

в) в п. 1.8 раздела № 1 не отражены установленные Учреждением (в Положении о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее – Положение) правила соблюдения персоналом и посетителями пропускного и внутриобъектового режимов в связи с тем, что Положение от Учреждения в ЧОП не передавалось (п. 10.5 Приказа № 419);

г) в п. 1.9 раздела № 1, в перечне лиц, исполнение распоряжений которых обязательно для сотрудника ЧОП, не отражено должностное лицо Учреждения, ответственное за антитеррористическую защищенность (п. 10.3 Приказа № 419);

д) в разделе № 3 "Обязанности" (далее – раздел № 3) отражен шаблонный перечень обязанностей, возложенных на сотрудника ЧОП при обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов, в связи с тем, что Положение в ЧОП не передавалось (п. 12.1 Приказа № 419);

е) в п. 3.5 раздела № 3 отражено, что сотруднику ЧОП запрещено демонстрировать элементы вооружения (фактически, в соответствии с договором на оказание охранных услуг, сотрудник ЧОП для осуществления охранных функций в Учреждении не вооружается);

- на план-схеме охраны Учреждения схематично не отражен маршрут обхода помещений Учреждения сотрудниками ЧОП;

- с приказом ЧОП "О выдаче специальных средств сотрудникам непосредственно на объекте" охраны сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены;

- "Инструкция по правилам пользования техническими средствами охраны" шаблонная, разработана без учета специфики технических средств охраны, которыми оборудовано Учреждение;

- с "Инструкцией по правилам ведения радиообмена" сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены;

- с графиком дежурств в Учреждении в октябре 2024 г. сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены;

- Рабочий журнал сотрудниками ЧОП не ведется;

- в документации на постах сотрудников ЧОП не отражается подмена для приема пищи, отдыха и т.д.;

- в "Журнале учета результатов обхода" отражено, что в период с 21.10.2024 г. по 25.10.2024 г. обход помещений Учреждения ежедневно осуществлял сотрудник ЧОП В.Н. Гайворонский. В нарушение требований п. 1.8 Должностной инструкции частного охранника (далее – Должностная инструкция) сотрудники ЧОП при заполнении журнала не отражают инициалы сотрудников ЧОП, осуществляющих обход помещений Учреждения;

- в "Журнале приема - сдачи дежурства" в нарушение требований п. 1.8 Должностной инструкции сотрудники ЧОП при заполнении журнала

не отражают инициалы сотрудников ЧОП, осуществляющих прием – сдачу дежурства. В журнале не отражается заступление сотрудника ЧОП на пост № 2;

- в "Журнале проверки работоспособности технических средств охраны" в нарушение требований п. 1.8 Должностной инструкции сотрудники ЧОП при заполнении журнала не отражают Ф.И.О. сотрудников ЧОП, осуществляющих проверку работоспособности технических средств охраны;

- в "Журнале выдачи - сдачи специальных средств" отражено, что 21.10.2024 г. специальные средства получены сотрудниками ЧОП В.Н. Гайворонским, И.В. Нагаркиным, в период с 22.10.2024 г. по 25.10.2024 г. записи о выдаче и сдаче специальных средств в журнале отсутствуют. В нарушение требований п. 1.8 Должностной инструкции в журнале отсутствует образец заполнения данного журнала.

- Положение необходимо переработать с учетом требований постановления Правительства от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", определить в нем функциональные обязанности сотрудников ЧОП в Учреждении и передать Положение в ЧОП для согласования.

2. Организация антитеррористической защищенности в учреждении, состояние систем обеспечения безопасности

- паспорт безопасности Учреждения своевременно не актуализирован в связи со сменой ЧОП (пункт 45 постановления Правительства от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – ПП от 11.02.2017 № 176);

- план необходимых мероприятий, указанных в акте обследования и категорирования объекта, по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом возможных последствий совершения террористических актов в течение месяца после завершения процедуры категорирования не составлен (пункт 19 ПП от 11.02.2017 № 176);

- оценка уязвимости объекта к террористическому акту в соответствии с требованиями "Методических указаний по проведению мероприятий обследования, категорирования и паспортизации объектов (территорий) жизнеобеспечения населения и социальной инфраструктуры города Москвы", утвержденных протоколом заседания Антитеррористической комиссии города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 4-13-15207/20 выполнена, оценена как "средняя". По итогам оценки уязвимости не сделаны выводы по мероприятиям по снижению уязвимости объектов Учреждения к потенциальным террористическим угрозам (оснащение объектов Учреждения современными инженерно-техническими средствами и системами);

- план обучения персонала по действиям при различных ЧС и террористических угрозах в соответствии с Методическими рекомендациями не разработан. При разработке в него необходимо включить мероприятия по проведению занятий и обучения сотрудников в соответствии с требованиями ПП РФ № 176, а именно:

- по п. 24 (б) обучение работников способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения;
- по п. 24 (г) проведение занятий с сотрудниками по минимизации морально-психологических последствий террористического акта;
- по п. 25.2 (в) обучение сотрудников способам защиты и действиям в случае применения в Учреждении токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов;

- работа в области проведения инструктажей персонала Учреждения по антитеррористической защищенности требует приведения в соответствие с требованиями раздела 6 Методических рекомендаций;

- "Алгоритмы действий персонала Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра" и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, а также информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России" требуют корректировки с учетом специфики Учреждения с последующим утверждением в установленном порядке руководителем Учреждения и разработать в соответствии с письмом ДСП Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы от 26.07.2022 г. № 551/22;

- приказ о назначении должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Учреждения и организацию взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации, отсутствует (подпункт а пункт 25 ПП от 11.02.2017 № 176);

- план взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным органом Росгвардии, ФСБ и МВД России по вопросам противодействия терроризму не разработан (подпункт г пункт 25 ПП от 11.02.2017 № 176; "Методические рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы" – поручение Департамента культуры города Москвы от № ДК-01-10-1509/21 от 27 января 2021 г.);

- в приказ по работе с документами ограниченного распространения необходимо внести дополнения в соответствии с пунктом 25.1 ПП от 11.02.2017 № 176;

- не организована регистрация документов ограниченного распространения (для служебного пользования) в системе делопроизводства Учреждения (паспорт безопасности объекта, инструкция "Эдельвейс-Москва") номера исходящих документов не присвоены;

- организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам Учреждения отсутствует (подпункт 3 пункт 21 ПП от 11.02.2017 № 176);

- индивидуальная работа с сотрудниками и работниками по вопросам противодействия идеологии терроризма не организована (подпункт д пункт 21 ПП от 11.02.2017 № 176);

- инструкция о порядке информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта, в том числе по направлению данной информации в орган безопасности, и реагирования на полученную информацию, в Учреждении отсутствует (пункт 31, 32 ПП от 11.02.2017 № 176);

- в Учреждении не проводится сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки, провокаций сотрудников ЧОП и дежурных на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц в помещения, беспричинного размещения посторонними лицами перед зданиями учреждения или вблизи вещей и транспортных средств (подпункт в пункт 22 ПП от 11.02.2017 № 176);

- формы реализации мероприятий по контролю за сотрудниками организации, осуществляющей предоставление охранных услуг на объекте Учреждения, не определены (пункт 1.3.3 протокола заседания постоянно действующей рабочей группы Департамента культуры города Москвы по изучению вопросов профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления от 23 марта 2023 г. № 1/23);

- в Учреждении инструкция по действиям при получении сигнала "Эдельвейс-Москва" требует корректировки с учетом специфики Учреждения;

- поручение Департамента культуры города Москвы от 10.07.2019 ДК-01-10-14662/9 по действиям при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 не выполнено, а именно: на объекте отсутствуют следующие документы:

- план основных организационно-практических мероприятий по действиям должностных лиц и сотрудников Учреждения при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности не разработан;
- инструкция по действиям руководителя Учреждения при получении сигналов об установлении уровней террористической

опасности требуют корректировки с учетом специфики Учреждения;

- схема оповещения работников Учреждения при получении сигналов установлении уровней террористической опасности отсутствует;
- наглядные материалы по действиям при получении сигналов при установлении уровней террористической опасности отсутствуют.

- плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций не разработан;

- не разработана инструкция дежурному администратору по действиям при угрозе совершения или о совершении террористического акта (доклад директору, выполнение его поручений по эвакуации сотрудников и учащихся, сообщению в специальные службы и т.д.);

- необходимо внести коррективы в тексты оповещения при вооруженном нападении на Учреждение (тексты по вооруженному нападению на Учреждение отсутствуют);

- тренировки в 2024 году проведены без учета разработки документов в соответствии с Методическими рекомендациями (план тренировки, календарный план с указанием действий сотрудников и ЧОП, по результатам тренировок не подводятся итоги), на тренировки приглашается минимальное количество сотрудников (преподавателей) до 11 чел., штатная численность сотрудников школы более 60 чел., на тренировки не приглашались сотрудники территориальных органов безопасности и МВД России;

- на объекте не обеспечено сопряжение объектовой системы оповещения людей с региональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (пункты 1.5 и 5.6 постановления Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП "Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях").

3. Организация работы по предупреждению пожаров в учреждении, состояние противопожарных систем и средств

- не представлена программа противопожарного инструктажа (внеплановый) (Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (далее - Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806);

- не проводятся инструктажи с сотрудниками подрядных организаций (ЧОП) по пожарной безопасности п. 3 ППР Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР РФ);

- не представлен регламент технического обслуживания систем пожарной безопасности, утвержденный руководителем учреждения п. 54 ППР РФ;

- не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п. 17_1 ППР № 1479 РФ;

- форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты не соответствует с требованиями Департамента культуры от 28.12.2020 № ДК-01-10-37618/20 о порядке ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- система противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии, не заключен договор на техническое обслуживание и проведение планово-предупредительных ремонтов с лицензированной организацией, с проведением входного контроля технических средств, выявлением неисправностей и составлением дефектной ведомости п. 54 ППР РФ;

- оборудование управления системой противодымной вентиляции переведено с автоматического пуска на ручной п. 55 ППР РФ;

- помещение серверной не оборудовано извещателями системы автоматической пожарной сигнализации ст. 83 "Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008);

- не обеспечено обслуживание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу не реже двух раз в год (весной и осенью), а также перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), п.7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021 "Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" п. 50 ППР РФ;

- помещение складского назначения (хранения), не выгорожено противопожарными дверьми с требуемым пределом огнестойкости, п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";

- не представлены сертификаты соответствия по пожарной безопасности по классу пожарной опасности материала покрытий полов на путях эвакуации, в помещении зала (паркет) п. 6 ст. 134 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- на путях эвакуации допускается размещение мебели и других предметов препятствующие безопасной эвакуации п. 27 "б" ППР РФ;

- двери отделяющие лестничные клетки от примыкающих коридоров не оборудованы уплотнениями в притворах (п. 4.4.11) СП 1.13130.2020;

- допускается совместная прокладка (в одном пучке) силовой и слаботочной электрических цепей систем безопасности Учреждения п 2.1.16 ПУЭ;

- электропитание оборудования систем безопасности выполнено не по первой категории, подключение происходит от общей сети, с использованием удлинителей гл. 1.2.18. ПУЭ 7. Автомат защиты АПС не обозначен.

Предложения по устранению недостатков по обеспечению безопасности объекта (территории):


Срок устранения недостатков: 20 марта 2025 года

Подписи сторон:

Должностные лица, проводившие обследование:

Председатель Комиссии:


Заместитель руководителя Департамента –
руководитель контрактной службы
(должность)



А.В.Яворский
(подпись, ФИО)

Заместитель председателя Комиссии:


Начальник Управления
материально-технического развития
Департамента культуры города Москвы
(должность)



Т.Э.Манукян
(подпись, ФИО)


Члены Комиссии:

Начальник Управления образования
Департамента культуры города Москвы
(должность)




П.А.Бабаджаниян
(подпись, ФИО)

Зам. директора по эксплуатации и безопасности
ГКУ "Технический центр
Департамента культуры города Москвы"
(должность)




Е.Е.Куряпова
(подпись, ФИО)

Начальник отдела безопасности
ГКУ "Технический центр
Департамента культуры города Москвы"
(должность)




А.Ю.Котт
(подпись, ФИО)

Заместитель начальника отдела безопасности
ГКУ "Технический центр
Департамента культуры города Москвы"
(должность)




Р.Ф.Абдуллин
(подпись, ФИО)

Ведущий инженер отдела безопасности
ГКУ "Технический центр
Департамента культуры города Москвы"
(должность)



В.А.Боков
(подпись, ФИО)

Ведущий инженер отдела безопасности
ГКУ "Технический центр
Департамента культуры города Москвы"
(должность)



В.А.Вовненко
(подпись, ФИО)

ФГКУ "УВО ВНГ России по г. Москве"


Начальник отделения КиАЗО МОВО по ЦАО
ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве"
(должность)



А.В.Демин
(подпись, ФИО)

Руководители учреждения:


Директор
(должность)



С.Х.Яншина
(подпись, ФИО)

Ответственный за безопасность учреждения:

Начальник АХО
(должность)



В.Д.Рагулин
(подпись, ФИО)